


MEDICIÓN DE CAUDAL MÁSICO CORIOLIS

MODELO PROMASS C500






El caudalímetro coriolis PROMASS C500 de Endress Hauser, es un instrumento diseñado para la medición de caudales más pequeños en patines, equipos de prueba y robótica industrial.

Ni la presión alta ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Con su innovador transmisor remoto, el Cubemass C 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

ESPECIFICACIONES:

GENERALES								
Sistema de medida	Transmisor coriolis Promass							
Principio	Medición de masa a través de oscilaciones de tubos internos							
Conductividad mínima	N/A							
Versiones	Compacta							
Señal de entrada	Entrada de estatus / Entrada 4-20 mA							
Señal de salida	4salidas: 4-20mAHART(activo/pasivo) / 4-20mAWirelessHART / 4-20mA(activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) / Salida de pulso doble (activa/pasiva) / Salida de relevado							
Alimentación	DC24V / AC100a230V / AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)							
Diámetros	Diámetro nominal: max. DN50 (2")							
Temperatura de proceso	-50+205°C							
Protección	IP66 / IP67							
Rango de presión	presión PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)							
Error de medida	Flujomásico(líquido):±0.1% / Flujovolumétrico(líquido):±0.1% / Flujomásico(gas):±0.5% Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3							
Comunicación	HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA							
Aprobaciones Ex	ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC							
Protección electrónica	Sensor versión remota (estándar): IP66/67, Gabinete tipo 4X Sensor versión remota (opcional): IP69K. Transmisor versión remota: IP66/67, Gabinete tipo 4X							
Pantalla/Operación	Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación							



DN	D	K	M	N	Р	Q	S	L
1	30	1.3	120	52	22	10	40	175
2	30	2	120	52	22	10	40	175
4	30	3.9	120	52	22	10	40	175
6	30	5.35	120	52	22	10	40	175

Central